Avisbat

Cet avis à la batellerie n° FR/2026/08126-1
modifie **l'avis** n° FR/2026/08126-0

Avis mis à jour

Vendredi 2 octobre 2026

AVIS À LA BATELLERIE
N° FR/2026/08126-1

Évènement

Article R-4311-1 du code des transports
Décret n° 2012-1556 du 28/12/2012 (mesures temporaires)

Travaux de maintenance

Localisation A

Canal de Saint-Quentin

PK : 85.840 | Ecluse n°32 de Tergnier (39x5,2 - RD)
Précision : Rue Hoche 02700 Tergnier
Position : Rive droite

Du 02/10/2026 à 07h00
Au 09/10/2026 à 19h00

Indisponibilité d'un sas dimensionnant

Informations supplémentaires

Mesdames et Messieurs les usagers de la voie d'eau sont informés qu'en raison de travaux de maintenance sur une vanne , le sas droit de l'écluse N° 32 de Tergnier sera indisponible du 05/10 /2026 au 09/10/2026

Contacter le(s) service(s) concerné(s)

Service territorial Canaux de Picardie et de Champagne-Ardenne

03 26 79 72 33 uti.picardiechampagne@vnf.fr

Prénom NOM

